

Oksby & Ho Vandværk
Blåvandvej 87A
6857 Blåvand
Att.: Kenneth Ladefoged Risager

Rapportnr.: AR-25-CG-25075503-01
Batchnr.: EUDKVE-25075503
Kundenr.: CA0003964
Modt. dato: 27.08.2025
Valideringskode: 83220358FA

Analyserapport

Prøvested: Oksby & Ho Vandværk - Filterskyllevand - 50124 - / 4555000250
Prøvetype: Andet urent vand - Driftskontrol
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMBR
Prøveudtagning: 27.08.2025 kl. 12:05
Analyseperiode: 27.08.2025 - 03.09.2025

Prøvemærke: Skyllevand

Lab prøvenr:	835-2025-81549041	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
pH	7.2	pH	2	DS/EN ISO 10523:2012	A
Temperatur ved pH-måling	20	°C		DS/EN ISO 10523:2012	A
Metaller					
Jern (Fe)	90	mg/l	0.05	DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20
Jern (Fe) feltfiltreret	7.2	mg/l	0.05	DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Kopi til:

Varde Kommune, Kopimodtager filterskyllevand, Bytoften 2, 6800 Varde

03.09.2025



I tvivl om ægtheden?
 Scan QR koden
 Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
 Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Salli H. Frandsen
 Salli Holm Frandsen
 Teamleder Eurofins Miljø A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse
 *): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig
 ☐): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.